

Program för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Storfors kommun



Innehåll

| | |
|--|----|
| Inledning..... | 3 |
| Syfte | 3 |
| Grundläggande terminologi..... | 3 |
| Utgångspunkter för programmet | 3 |
| FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning..... | 3 |
| Funktionshinderperspektivet | 3 |
| Tillgänglighet | 4 |
| Agenda 2030 | 4 |
| Styrning | 4 |
| Mål | 4 |
| Metod | 4 |
| | |
| Handlingsplan för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning | 6 |
| Kommunhuset | 6 |
| Kulturhuset | 8 |
| Seniorernas hus | 11 |
| Kroppaskolan och förskolan Hagen | 13 |
| Vargbroskolans skolbyggnad | 16 |
| Vargbroskolans matsalsbyggnad + idrotts och simhall..... | 18 |
| Sporthallen | 21 |
| Förskolan Lillåsen | 24 |
| Förskolan Viken | 26 |
| Bjurtjärns skola | 28 |
| Förskolan Ängslyckan och tillhörande idrottshall | 30 |
| Förskolan Änglagård | 32 |
| Offentliga utemiljöer | 34 |
| Övrigt | 35 |

Inledning

I Storfors kommun ska ingen känna sig hindrad av sin funktionsnedsättning. För att en kommun ska kunna erbjuda alla människor lika möjligheter behövs ett program för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Syfte

Syftet med programmet för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning är att:

- ange inriktning och arbetssätt samt beakta frågor som berör människor med funktionsnedsättning
- uppmärksamma och åtgärda brister i miljön och inom olika samhällsområden, exempelvis brister i information, kommunikation och fysisk tillgänglighet, som hindrar människor med funktionsnedsättning att delta på lika villkor.

Grundläggande terminologi

Storfors kommun använder den av Socialstyrelsens rekommenderade terminologi för området. Tidigare har *handikapp* används som vanligt beskrivande term inom området, socialstyrelsen avråder numera från den termen till förmån för *funktionsnedsättning* respektive *funktionshinder* beroende på vad som avses.

| Term | Definition |
|----------------------|---|
| Funktionsnedsättning | nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga |
| Funktionshinder | begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen |

Utgångspunkter för programmet

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är antagen och gäller i Sverige sedan 2009. Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Organisationer inom det offentliga Sverige är så kallade skyldighetsbärare. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna som slås fast i konventionen. Tillgänglighet är en princip som går igenom hela konventionen. Länk till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: <http://www.mfd.se/delaktighet/fns-konvention/>

Funktionshinderperspektivet

Att ha ett funktionshinderperspektiv innebär att i all planering och i allt genomförande utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål. Det innebär också att identifiera och åtgärda hinder för delaktighet och att inkludera perspektivet i verksamheten så att inte nya hinder uppstår.

Tillgänglighet

Inom funktionshinderområdet betyder tillgänglighet att skapa möjligheter för alla, oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i samhället på jämlika villkor. Målet att nå ett tillgängligt samhälle omfattar alla samhällets områden. Personer med funktionsnedsättning ska ha tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar samt ha tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster, inklusive digitala lösningar. Ett sätt att arbeta med tillgänglighet är genom universell utformning. Det innebär att redan från början i utveckling och design ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar.

Agenda 2030

FN:s globala hållbarhetsagenda kring ekonomiskt, socialt och miljömässig hållbar utveckling, Agenda 2030, omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling. I Agenda 2030 är funktionshinderperspektivet uttalat. Statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen. Länk till Agenda 2030 och de 17 målen:

<http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/>

Styrning

Storfors kommuns kommunfullmäktige har beslutat att fastställa detta program.

Kommunstyrelsen omsätter programmet i praktiken efter rådgivning från pensionärsrådet.

Detta görs främst genom den till programmet bifogade handlingsplanen (Handlingsplan för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning). Pensionärsrådet bereder vilka åtgärder handlingsplanen ska innehålla samt hur dessa ska prioriteras och skickar sedan sitt förslag till kommunstyrelsen för beslut. Funktionsrätt Värmland (som är en sammanslutning av ett stort antal funktionsrättsföreningar i Värmland) kan även användas för rådgivning/remissinstans.

Mål

Programmet för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning ersätter inte lagar på området utan preciserar kommunens ambitioner att förbättra för personer med funktionsnedsättning. Målet med programmet är att med olika åtgärder öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. I första hand mäts detta genom uppföljning av genomförda åtgärder i handlingsplanen.

Metod

Uppföljning och revidering av handlingsplanen ska ske en gång per år i kommunstyrelsen. Gällande fysiska hinder i kommunens publika lokaler finns årligen 100 000 kr avsatta i investeringsbudgeten för att genomföra åtgärder.

Avseende publika hinder i kommunens lokaler finns en åtgärdsplan framtagen av Urban Utveckling & Samhällsplanering AB. Åtgärdsplanen innehåller en ingående beskrivning av



objekt/område och föreslagna åtgärder. Samtliga föreslagna åtgärder finns redovisade i nedanstående handlingsplan.

Kommunstyrelsen beslutar efter rådgivande från pensionärsrådet om tidpunkt och prioriteringsordning av objekt/område.

När det gäller fastighetsåtgärder rekommenderar Teknisk drift att fastigheterna åtgärdas fullt ut när ett arbete påbörjas. D.v.s. om ett arbete påbörjas i kommunhuset bör även övriga åtgärder slutföras i fastigheten innan arbete påbörjas i en annan fastighet.

Handlingsplan för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Kommunhuset

| Objekt/område | Föreslagna åtgärder | Tidpunkt | Ansvarig | Resultat/uppföljning |
|------------------------------------|---|----------|---------------|----------------------|
| Angöring, gångvägar och parkering | Måla ut kantlinjer till parkeringsplatsen för rörelsehindrade | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Sänk tröskeln till max 15 mm genom att montera en tröskelramp genom en höjning av marknivå. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Kontrastmarkera dörrpartiet mot omkringliggande ytor. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Komplettera viktig information med punktskrift vid informationstavlor. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Eventuellt kan entrén utrustas med en ljudton som hjälper personer med synnedsättning att lättare hitta fram till entrén. | | Teknisk drift | |
| Orienteringstavla | Flytta bänken som står framför tavlan i entréhallen så att man lättare kan komma tätt intill för att läsa och känna. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Urusta toalettutrymmen med utrymningslarm som ger en visuell signal. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Kontrastmarkera beslag och manöverdon mot omgivande ytor. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Komplettera tvättstället med en distanslåda från väggen. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Sänk spegelpartiet något. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor | Urusta ingången till Polisen med en automatisk dörröppnare. | | Teknisk drift | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|---------------|--|
| Samlingsrum och kommunikationsytor | Om ovanstående åtgärd görs bör dörrens svepyta kontrasteras på golvet. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor | Kontrastmarkera dörrhandtag och låsvred mot omgivande ytor. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor | Sänk placeringen av ringklockan till Polisen till ca 80 cm över golv. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor | Komplettera entrémattan med ett ledstråk fram till receptionsdisken. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor | Färgsätt de vita pelarna i entréplanet med kontrastmarkering i ögonhöjd. | | Teknisk drift | |
| Ljudmiljö | Utrusta receptionen med en hörslinga. | | Teknisk drift | |
| Ljudmiljö | Komplettera receptionstelefonen med en ljudsignal eller liknande. | | Teknisk drift | |

Kulturhuset

| Objekt/område | Föreslagna åtgärder | Tidpunkt | Ansvarig | Resultat/uppföljning |
|--|---|----------|---------------|----------------------|
| Angöring, gångvägar och parkering | Måla ut kantlinjer till parkeringsplatsen för rörelsehindrade. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Byt ut låsvredet till en förlängd variant för ökad greppbarhet med en hand. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Kontrastmarkera dörrpartiet mot omkringliggande ytor, antingen genom att måla om hela dörrpartiet, eller genom att montera en kontrasterande ram. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Sänk manöverdonet för dörröppnaren till 80 cm över golv från dess centrum. | | Teknisk drift | |
| Trapphus och kommunikationsytor till lokalen | Byt ut de nuvarande halkskyddena på första och sista trappstegen till en med tydligare kontrastmarkering, förslagsvis i form av svarta cirklar. | | Teknisk drift | |
| Trapphus och kommunikationsytor till lokalen | Komplettera ledstängerna med en förlängning på ca 30 cm i entréplanet. | | Teknisk drift | |
| Trapphus och kommunikationsytor till lokalen | Finns dörröppnare till Stora Galejan och Biblioteket? | | Teknisk drift | |
| Trapphus och kommunikationsytor till lokalen | Fällbara stolar/bänkar i trappan upp till biblioteket för att vila. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Ersätt eller komplettera den befintliga informationstavlan med en orienteringskarta över byggnadens lokaler. Skylten bör vara placerad på 140-160 cm höjd i överkant, vara väl belyst och fria från reflexer, ha en | | Teknisk drift | |

| | | | | |
|---------------------|---|--|---------------|--|
| | textstorlek på minst 15 mm som är skriven i relief och helst även vara kompletterad med symboler. | | | |
| Orienteringsskyltar | Eventuellt kan viss viktig information vara talad (inspelad) vid entrén. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Eventuellt kan viss viktig information vara talad (inspelad) vid entrén. | | Teknisk drift | |
| Hissar | Kontrastmarkeringen på golvet längs hissdörrens svepyta bör förstärkas och kompletteras på de våningar där det idag saknas markering. | | Teknisk drift | |
| Hissar | Förstärk hissdörrarnas kontrast mot omgivande ytor, antingen genom att måla om hela dörrpartiet, eller genom att montera en kontrasterande ram. | | Teknisk drift | |
| Hissar | Hissens anropningsknappar bör tydliggöras visuellt och taktilt. | | Teknisk drift | |
| Hissar | Hissens invändiga knappar på manöverpanelen bör kunna avläsas taktilt. | | Teknisk drift | |
| Hissar | Manöverpanelens knapp för entréplanet bör särskiljas taktilt och visuellt. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Montera besökslarm med knappar som kan nås i sitthöjd och från golvet. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Utrusta toalettutrymmen med utrymningslarm som ger en visuell signal. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Kontrastmarkera dörrkarmen till toalettutrymmet i entréplanet, såsom har gjorts vid toaletten på det övre planet. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Byt ut handtag och låsvred till en sort som går att använda med enhandsgrepp. Beslag och | | Teknisk drift | |

| | | | | |
|--|---|--|---------------|--|
| | manöverdon bör även vara kontrasterande mot dörrens yta. | | | |
| Hygienrum | Komplettera tvättställ med en distanslåda och byt ut befintliga tvättställsblandare till en variant med förlängd spak, alternativt en sensorstyrd modell. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Placera om handdukshållaren på en lägre höjd och helst inte vid ett hörn. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Anlägg ett taktilt och visuellt ledstråk mellan hissen och bibliotekets entré. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Kontrast/varningsmarkera den fristående anslagsväggen utanför biblioteket. | | Teknisk drift | |
| Ljudmiljö | Montera ljudabsorberande inredning på tak och väggar vid Kulturcafé. | | Teknisk drift | |
| Ljudmiljö | Utrusta eventuellt biosalongen och andra samlingslokaler med hörslina. | | Teknisk drift | |
| Ljudmiljö | Hörslina Biografen och Stora Galejan | | Teknisk drift | |
| Belysning | Montera bländskydd till lysrörsarmaturerna vid Kulturcaféts lokal. | | Teknisk drift | |

Senioreernas hus

| Objekt/område | Föreslagna åtgärder | Tidpunkt | Ansvarig | Resultat/uppföljning |
|------------------------|---|----------|---------------|----------------------|
| Entréer till byggnaden | Anlägg ett godkänt vilplan utanför entrédörren. Den plana ytan ska vara minst 70x150 cm på dörrhandtagets sida och med en lutning på max 1:50. Den nuvarande ytan lutar ca 7 grader i sidled. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Utrusta entrédörren med en automatisk dörröppnare placerad på 80 cm höjd över mark från manöverdonets centrum. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Urusta entrétrappan med kontrastmarkering på första och sista trappsteget, och greppvänliga ledstänger på bägge sidor som går 30 cm utöver trappan. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Sänk ringklockan vid entrédörren till max 1 meter över mark. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Bredda eventuellt rampen till 130 cm och utrusta den med ledstänger. | | Teknisk drift | |
| Utemiljö | Bänk utomhus att sitta på. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera en väl synlig namnskylt, och eventuellt information om lokalens användning, utanför entrén. Skylten bör vara väl belyst, fri från reflexer, kunna läsas i relief eller punktskrift och även vara lätt att komma tätt intill att se. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Se över besökslarmet så att det kan användas både i sitthöjd och från golv. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Urusta toalettutrymmen med utrymningslarm som ger en visuell signal. | | Teknisk drift | |

| | | | | |
|--|---|--|---------------|--|
| Hygienrum | Kontrastmarkera dörr mot omgivande väggar, antingen genom att måla om hela dörrpartiet, eller genom att måla dörrkarmen i en kontrasterande färg. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Byt ut handtag och låsvred till en sort som går att använda med enhandsgrepp. Beslag och manöverdon bör även vara kontrasterande mot dörrrens yta. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Komplettera tvättställ med en distanslåda och byt ut befintliga tvättställsblandare till en variant med förlängd spak, alternativt en sensorstyrd modell. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Sänk spegeln och handdukshållaren så att de lättare kan nå från rullstol. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Avhjälp höga trösklar vid passagen mellan hallen och samlingsrummet, samt mellan samlingsrummet och köket. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Kontrastmarkera dörrar mot omgivande väggar, antingen genom att måla om hela dörrpartiet, eller genom att måla dörrkarmen i en kontrasterande färg. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Anpassa några av klädkrokarna i hallen till lämplig höjd för personer med rullstol. | | Teknisk drift | |
| Ljudmiljö | Utrusta samlingsrummet med en hörslinga. | | Teknisk drift | |
| Belysning | Montera bländskydd till lysrörsarmaturen som saknar detta i samlingsrummet. | | Teknisk drift | |

Kroppaskolan och förskolan Hagen

| Objekt/område | Föreslagna åtgärder | Tidpunkt | Ansvarig | Resultat/uppföljning |
|--|--|----------|---------------|----------------------|
| Entréer till byggnaden | Kontrastmarkera dörrpartiet mot omkringliggande ytor, antingen genom att måla om hela dörrpartiet, eller genom att montera en kontrasterande ram. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Byt ut låsvredet till en förlängd variant för ökad greppbarhet med en hand. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Kontrastmarkera dörrhandtag och låsvred mot omgivande ytor. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Sänk manöverdonen för dörröppnarna till max 80 cm över golv/mark från dess centrum och minst 70 cm från närmsta hörn (för knapp innanför entrén). | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Kontrastmarkera manöverdonen för dörröppnarna mot omgivande ytor. | | Teknisk drift | |
| Trapphus och kommunikationsytor till lokalen | Byt ut de nuvarande halkskydden på första och sista trappstegen vid Hagen till en mer kontrasterande markering, förslagsvis i form av vita cirklar. | | Teknisk drift | |
| Trapphus och kommunikationsytor till lokalen | Komplettera ev. ledstängerna med en förlängning på ca 30 cm i entréplanet. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera en tydligt utformad och väl synlig namnskylt utanför huvudentrén. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera en orienteringskarta över byggnadens lokaler. Skylten bör vara placerad på 140-160 cm höjd i överkant, vara väl belyst och fria från reflexer, ha en textstorlek | | Teknisk drift | |

| | | | | |
|--|---|--|---------------|--|
| | på minst 15 mm som är skriven i relief och helst även vara kompletterad med symboler. | | | |
| Hygienrum | Se över besökslarmen i toaletterna på våning 1 och i entréplanet så att de fungerar och kan användas både i sitt höjd och liggandes från golvet. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Utrusta toalettutrymmen med utrymningslarm som ger en visuell signal. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Kontrastmarkera dörr mot omgivande väggar, antingen genom att måla om hela dörrpartiet, eller genom att måla dörrkarmen i en kontrasterande färg. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Byt ut handtag och låsvred till en sort som går att använda med enhandsgrepp. Beslag och manöverdon bör även vara kontrasterande mot dörrens yta. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Komplettera tvättställ med en distanslåda och byt ut befintliga tvättställsblandare till en variant med förlängd spak, alternativt en sensorstyrd modell. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Sänk spegeln och handdukshållaren så att de lättare kan nås från rullstol. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Avhjälpt tröskeln vid den invändiga passagen mellan Kroppaskolan och förskolan Hagen genom att montera en tröskelramp. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Byt ut handtag och låsvred till en sort som går att använda med enhandsgrepp. Beslag och manöverdon bör även vara kontrasterande mot dörrens yta. | | Teknisk drift | |



| | | | | |
|-----------|---|--|---------------|--|
| Belysning | Montera eventuellt solfilter eller gardiner vid entréplanet till Kroppaskolan för att minska bländrisken vid starkt dagsljus. | | Teknisk drift | |
|-----------|---|--|---------------|--|

Vargbroskolans skolbyggnad

| Objekt/område | Föreslagna åtgärder | Tidpunkt | Ansvarig | Resultat/uppföljning |
|--|---|----------|---------------|----------------------|
| Entréer till byggnaden | Kontrastmarkera dörrpartierna mot omkringliggande ytor, antingen genom att måla om hela dörrpartiet, eller genom att montera en kontrasterande ram. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera en tydligt utformad och väl synlig namnskylt på skolans fasad. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera taktila och tydliga skyltar, ex. A, B, C, utanför respektive entré. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera en taktil skylt på eller ovan dörröppnarens manöverdon på pelaren. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Komplettera eller ersätt orienteringstavlan vid parkeringen med en sort som kan läsas i relief eller punktskrift. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Eventuellt bör det göras lättare att komma tätt intill för att läsa orienteringskartan genom att ändra vinkeln på den så att den riktas mot skolgården. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Tvättställsblandarna som bör vara utrustade med en förlängd spak för ökad användbarhet för rörelsehindrade. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Eventuellt kan även beslag och manöverdon kontrasteras mot omgivande ytor. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Placera om det invändiga manöverdonet till dörröppnaren vid slussdörren ut till den mittersta entrén, alternativt flytta på bänken framför den så att knappen blir lättare att hitta och nå för personer med rörelsehinder. | | Teknisk drift | |

| | | | | |
|--|--|--|---------------|--|
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Kontrastmarkera manöverdonen till dörröppnare mot omgivande ytor. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Markera slussdörrens svepyta med en varningsmarkering på golvet så att användare av dess dörröppnare uppmärksammas på om de står i dess väg. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Markera visuella och taktila ledstråk på golvet mellan entréer, trappor, klassrum och toaletter. | | Teknisk drift | |
| Belysning | Förstärk belysningen med starkare bländfria armaturer längs korridorerna. | | Teknisk drift | |
| Belysning | Montera eventuellt solfilter eller gardiner vid entrépartierna för att minska bländrisken vid starkt dagsljus. | | Teknisk drift | |

Vargbroskolans matsalsbyggnad + idrotts och simhall

| Objekt/område | Föreslagna åtgärder | Tidpunkt | Ansvarig | Resultat/uppföljning |
|------------------------|--|----------|---------------|----------------------|
| Entréer till byggnaden | Montera en tröskelramp vid entrén till matsalsbyggnaden. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Placera om manöverdonet för dörröppnaren vid matsalens entré så att den blir lättare att hitta och inte är för nära nivåskillnader. Dess nuvarande placering utgör en säkerhetsrisk eftersom det saknas fallskydd vid lastkajen. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Byt ut eller justera den befintliga rampen upp till matsalens entré så att lutningen uppnår max 1:12, och utöka gärna dess bredd till minst 130 cm. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Bredda rampen upp till idrottshallens entré så att den täcker hela trappan, komplettera den med avåkningsskydd och utjämna den tvära kanten högst upp. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Häng om entrédörren till idrottshallen så att den öppnas från rampens håll. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Om ovanstående åtgärd utförs bör manöverdonet till dörröppnaren flyttas till samma sida som knappsatsen för kodlåset. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Eventuellt kan underlaget utanför matsalens entré vara besvärligt att ta sig fram på för rullstolsburna. Ett underlag med tätare material kan underlätta. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Kontrastmarkera idrottshallens entrédörr mot omkringliggande ytor, genom att måla om hela dörrpartiet, eller genom att montera en kontrasterande ram. | | Teknisk drift | |

| | | | | |
|--|---|--|---------------|--|
| Entréer till byggnaden | Byt ut låsvreden till en förlängd variant för ökad greppbarhet med en hand. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Kontrastmarkera manöverdonen för dörröppnarna mot omgivande ytor. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Komplettera eventuellt trappan upp till idrottshallens entré med ledstänger. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Byt ut ledstängerna vid rampen upp till matsalen till en mer greppvänlig variant. De nuvarande ledstängerna verkar dessutom inte vara helt fastsatta. | | Teknisk drift | |
| Trapphus och kommunikationsytor till lokalen | Kontrastmarkera trappans första och sista steg med svarta cirklar. | | Teknisk drift | |
| Trapphus och kommunikationsytor till lokalen | Byt eventuellt ut befintliga ledstänger till en rundad och greppvänlig variant som även är förlängd med cirka 30 cm utöver trappans längd. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera tydliga namnskyltar för lokalers verksamhet vid respektive entré. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera tydliga skyltar med kompletterande symboler som även kan läsas i relief vid toaletter och omklädningsrum. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera eventuellt taktila skyltar på eller ovan dörröppnarnas manöverdon. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Utrusta toalettutrymmen med utrymningslarm som ger en visuell signal. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Montera armstöd på bägge sidor om toalettstolarna. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Kontrastmarkera dörrar mot omgivande väggar, antingen genom att måla | | Teknisk drift | |

| | | | | |
|--|---|--|---------------|--|
| | om hela dörrpartiet, eller genom att måla dörrkarmen i en kontrasterande färg. | | | |
| Hygienrum | Byt ut handtag och låsvred till en sort som går att använda med enhandsgrepp. Beslag och manöverdon bör även vara kontrasterande mot dörrens yta. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Komplettera tvättställ med en distanslåda och byt ut befintliga tvättställsblandare till en variant med förlängd spak, alternativt en sensorstyrd modell. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Sänk spegeln och handdukshållaren så att de lättare kan nå från rullstol. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Kontrastmarkera invändiga dörrar och beslag mot omgivande ytor vid passager mellan omklädningsrum och idrottshallen. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Anpassa några av klädkrokarna utanför matsalen till en lämplig höjd för personer med rullstol (100 cm). | | Teknisk drift | |

Sporthallen

| Objekt/område | Föreslagna åtgärder | Tidpunkt | Ansvarig | Resultat/uppföljning |
|--|--|----------|---------------|----------------------|
| Angöring, gångvägar och parkering | Avsätt och märk upp en yta för rörelsehindrade på parkeringsplatsen. | | | |
| Entréer till byggnaden | Avhjälp den höga tröskeln med en tröskelramp. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Utrusta entrédörren med en dörröppnare där det utvändiga manöverdonet är placerat på pelaren till höger om dörren (ca 80 cm över mark från dess mitt). | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Kontrastmarkera dörrhandtag och låsvred mot omgivande ytor. | | Teknisk drift | |
| Trapphus och kommunikationsytor till lokalen | Kontrastmarkera trappans första och sista steg med svarta cirklar. | | Teknisk drift | |
| Trapphus och kommunikationsytor till lokalen | Byt eventuellt ut befintliga ledstänger till en variant som är förlängd med cirka 30 cm utöver trappans längd. Kontrasten mot väggen bör även förstärkas. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera en tydligt utformad och väl synlig namnskylt utanför huvudentrén. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera en orienteringskarta över byggnadens lokaler. Skylten bör vara placerad på 140-160 cm höjd i överkant, vara väl belyst och fria från reflexer, ha en textstorlek på minst 15 mm som är skriven i relief och helst även vara kompletterad med symboler. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Förstärk eventuellt belysningen vid befintliga informationstavlor. Dessa bör helst inte vara | | Teknisk drift | |

| | | | | |
|--|--|--|---------------|--|
| | bakom glasytor för att undvika besvärande reflexer. | | | |
| Hissar | Kompletera anropningsknappen med texten ”HISS” som går att läsa i relief. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Se över besökslarmet i toaletten utanför kaféet så att det fungerar och kan användas både i sitthöjd och liggandes från golvet. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Utrusta toalettutrymmen med utrymningslarm som ger en visuell signal. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Urusta toalettutrymmet utanför kaféet med toalettpappershållare, monterat på ena armstödet eller på väggen nära åtkomligt från toalettstolen. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Kontrastmarkera dörrar mot omgivande väggar, antingen genom att måla om hela dörrpartiet, eller genom att måla dörrkarmen i en kontrasterande färg. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Kontrastmarkera beslag och manöverdon mot dörrens yta. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Kompletera tvättställ med en distanslåda och byt ut befintliga tvättställsblandare till en variant med förlängd spak, alternativt en sensorstyrd modell. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Sänk spegeln och handdukshållaren så att de lättare kan nås från rullstol. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Urusta dörren från kaféet till åskådarläktarna med en dörröppnare. | | Teknisk drift | |

| | | | | |
|--|---|--|---------------|--|
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Om ovanstående åtgärd genomförs bör även dörrens svepyta markeras med en kontrasterande färg på golvet såsom på bilden nedan. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Byt ut handtag och låsvred till en sort som går att använda med enhandsgrepp. Beslag och manöverdon bör även vara kontrasterande mot dörrens yta. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Förstärk den kontrasterande markeringen på golvet med ett visuellt och taktilt ledstråk mellan entrétrappan och ingången till åskådarläktaren. | | Teknisk drift | |

Förskolan Lillåsen

| Objekt/område | Föreslagna åtgärder | Tidpunkt | Ansvarig | Resultat/uppföljning |
|------------------------|---|----------|---------------|----------------------|
| Entréer till byggnaden | Avhjälپ den höga tröskeln med en tröskelramp. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Utrusta entrédörren med en dörröppnare där manöverdonen är placerade cirka 80 cm över mark från dess mitt och minst 70 cm från närmsta hörn. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Kontrastmarkera dörrpartiet mot omkringliggande ytor, antingen genom att måla om hela dörrpartiet, eller genom att montera en kontrasterande ram. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Kontrastmarkera dörrhandtag och låsvred mot omgivande ytor. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Byt ut låsvred och handtag till en variant som kan hanteras med en hand. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Byt ut entrémattan till en nedfälld variant som är lättare att rulla över. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Sänk placeringen av ringklockan utanför entrén till max 100 cm över mark. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera en väl synlig namnskylt, och eventuellt information om lokalens användning, utanför entrén. Skylten bör vara väl belyst, fri från reflexer, kunna läsas i relief eller punktskrift och även vara lätt att komma tätt intill att se. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Se över besökslarmet så att det kan användas både i sitthöjd och från golv. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Utrusta toalettutrymmen med utrymningslarm som ger en visuell signal. | | Teknisk drift | |

| | | | | |
|--|---|--|---------------|--|
| Hygienrum | Byt ut handtag och låsvred till en sort som går att använda med enhandsgrepp. Beslag och manöverdon bör även vara kontrasterande mot dörrens yta. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Komplettera tvättställ med en distanslåda och byt ut befintliga tvättställsblandare till en variant med förlängd spak, alternativt en sensorstyrd modell. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Kontrastmarkera dörrar mot omgivande väggar, antingen genom att måla om hela dörrpartiet, eller genom att måla dörrkarmen i en kontrasterande färg. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Kontrastmarkera eventuellt dörrhandtag och låsvred mot omgivande ytor. | | Teknisk drift | |

Förskolan Viken

| Objekt/område | Föreslagna åtgärder | Tidpunkt | Ansvarig | Resultat/uppföljning |
|------------------------|---|----------|---------------|----------------------|
| Entréer till byggnaden | Avhjälپ den höga tröskeln vid den nedre entrén med en tröskelramp. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Utrusta entrédörrarna med en dörröppnare där manöverdonen är placerade cirka 80 cm över mark från dess mitt och minst 70 cm från närmsta hörn. Vid den nedre entrén kan manöverdonen placeras på fasaden en bit ut från dörren. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Byt ut entrémattorna till en nedfälld variant som är lättare att rulla över. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Kontrastmarkera dörrpartiet vid den övre entrén mot ytan till höger, genom att måla om hela dörrpartiet, eller genom att montera en kontrasterande ram. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera en väl synlig namnskylt, och eventuellt information om lokalens användning, utanför entrén. Skylten bör vara väl belyst, fri från reflexer, kunna läsas i relief eller punktskrift och även vara lätt att komma tätt intill att se. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Komplettera eventuellt de befintliga orienteringsskyltarna i lokalen med information som även kan läsas i punktskrift eller med texten i relief. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Se över besökslarmet i toaletten på den nedre våningen så att det fungerar och kan användas både i sitthöjd och liggandes från golvet. | | Teknisk drift | |

| | | | | |
|--|---|--|---------------|--|
| Hygienrum | Utrusta toalettutrymmen med utrymningslarm som ger en visuell signal. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Kontrastmarkera dörrar mot omgivande väggar, antingen genom att måla om hela dörrpartiet, eller genom att måla dörrkarmen i en kontrasterande färg. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Byt ut handtag till en sort som går att använda med enhandsgrepp. Beslag och manöverdon bör även vara kontrasterande mot dörrens yta. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Komplettera tvättställ med en distanslåda och byt ut befintliga tvättställsblandare till en variant med förlängd spak, alternativt en sensorstyrd modell. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Sänk spegeln och handdukshållaren så att de lättare kan nås från rullstol. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Placera om tvålhållaren i toaletten på den övre våningen så att den enklare kan nås från rullstol. Med nuvarande placering utgör tvättstället ett hinder. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Kontrastmarkera dörrar mot omgivande väggar, antingen genom att måla om hela dörrpartiet, eller genom att måla dörrkarmen i en kontrasterande färg. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Kontrastmarkera eventuellt dörrhandtag och låsvred mot omgivande ytor. | | Teknisk drift | |

Bjurtjärns skola

| Objekt/område | Föreslagna åtgärder | Tidpunkt | Ansvarig | Resultat/uppföljning |
|--|--|----------|---------------|----------------------|
| Entréer till byggnaden | Entrétrappan bör kontrastmarkeras på dess första och sista steg. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Trappsteg upp till entrédörren kan eventuellt avhjälpas med en ramp. Eftersom höjdskillnaden är relativt stor behövs ett vilplan i mitten av rampen. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | En eventuell tillbyggd ramp upp till entrédörren måste också tillföra ett tillräckligt stort vilplan utanför entrén. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Den höga tröskeln vid huvudentrén kan avhjälpas med en tröskelramp. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Entrédörren bör bytas ut till en sort som ger ett tillräckligt passagemått. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Entrédörren bör utrustas med en dörröppnare. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Entrédörren och dess beslag bör kontrastmarkeras mot omgivande ytor. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Entrétrappan bör utrustas med greppvänliga och förlängda ledstänger. | | Teknisk drift | |
| Trapphus och kommunikationsytor till lokalen | Kontrastmarkera trapphusets första och sista steg med ljusa markeringar. | | Teknisk drift | |
| Trapphus och kommunikationsytor till lokalen | Trapphusets ledstänger bör bytas ut till en kontrastmarkerad och mer greppvänlig variant, och som även löper 30 cm utöver trappans längd. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera en väl synlig orienteringskarta, och eventuellt information om lokalernas användning, vid entrén. Skylten bör vara väl | | Teknisk drift | |

| | | | | |
|--|---|--|---------------|--|
| | belyst, fri från reflexer, kunna läsas i relief eller punktskrift och vara lätt att komma tätt intill att se. | | | |
| Orienteringsskyltar | Montera en tydlig skylt till den anpassade toaletten som kan läsas taktilt. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Kontrastmarkera dörrar mot omgivande väggar, antingen genom att måla om hela dörrpartiet, eller genom att måla dörrkarmen i en kontrasterande färg. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Hygienrum: Byt ut handtag till en sort som går att använda med enhandsgrepp. Beslag och manöverdon bör även vara kontrasterande mot dörrens yta. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Komplettera tvättställ med en distanslåda och byt ut befintliga tvättställsblandare till en variant med förlängd spak, alternativt en sensorstyrd modell. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Se över besökslarmet i toaletten så att det fungerar och kan användas både i sitt höjd och liggandes från golvet. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Utrusta toalettutrymmet med utrymningslarm som ger en visuell signal. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Kontrastmarkera dörrar mot omgivande väggar, antingen genom att måla om hela dörrpartiet, eller genom att måla dörrkarmen i en kontrasterande färg. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Byt ut handtag och låsvred till en sort som går att använda med enhandsgrepp. Beslag och manöverdon bör även vara kontrasterande mot dörrens yta. | | Teknisk drift | |

Förskolan Ängslyckan och tillhörande idrottshall

| Objekt/område | Föreslagna åtgärder | Tidpunkt | Ansvarig | Resultat/uppföljning |
|------------------------|--|----------|---------------|----------------------|
| Entréer till byggnaden | Avhjälپ den höga tröskeln vid entrén mot parkeringen med en tröskelramp. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Utrusta denna entrédörr med en dörröppnare där manöverdonet är placerat cirka 80 cm över mark från dess mitt och minst 70 cm från närmsta hörn. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Byt ut handtag och låsvred till en sort som går att använda med enhandsgrepp. Beslag och manöverdon bör även vara kontrasterande mot dörrens yta. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Uppmärksamma trappsteget utanför huvudentrén med varningsmarkering. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera en tydligt utformad och väl synlig namnskylt utanför huvudentrén. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera en orienteringskarta över byggnadens lokaler. Skylten bör vara placerad på 140-160 cm höjd i överkant, vara väl belyst och fria från reflexer, ha en textstorlek på minst 15 mm som är skriven i relief och helst även vara kompletterad med symboler. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera tydliga namnskyltar för lokalers verksamhet vid respektive entré. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera tydliga skyltar med kompletterande symboler som även kan läsas i relief vid toaletter och omklädningsrum. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera eventuellt taktila skyltar på eller ovan dörröppnarnas manöverdon. | | Teknisk drift | |

| | | | | |
|--|---|--|---------------|--|
| Hygienrum | Utrusta toalettutrymmen med utrymningslarm som ger en visuell signal. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Se till att besökslarmet går att använda från liggande position i toalettutrymmet vid det borte omklädningsrummet utanför idrottshallen. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Byt ut handtag och låsvred till en sort som går att använda med enhandsgrepp. Beslag och manöverdon bör även vara kontrasterande mot dörrens yta. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Komplettera tvättställ med en distanslåda och byt ut befintliga tvättställsblandare till en variant med förlängd spak, alternativt en sensorstyrd modell. | | Teknisk drift | |
| Hygienrum | Sänk speglar, tvål- och handdukshållare så de lättare kan nås från rullstol. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Avlägsna de höga trösklarna vid passagerna mellan förskolan och idrottshallen eller avhjälپ dem med tröskelramper. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Byt ut handtag och låsvred till en sort som går att använda med enhandsgrepp. Beslag och manöverdon bör även vara kontrasterande mot dörrens yta. | | Teknisk drift | |

Förskolan Änglagård

| Objekt/område | Föreslagna åtgärder | Tidpunkt | Ansvarig | Resultat/uppföljning |
|------------------------|---|----------|---------------|----------------------|
| Entréer till byggnaden | Vid montering av en ramp bör den anordnas vid sidan om entrétrappan så att den inte utgör ett hinder för personer som vill använda trappan. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Ljusa kontrastmarkeringar bör på entrétrappans första och sista steg. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Eventuellt kan entrétrappan kompletteras med ledstänger på båda sidor. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Avhjälپ den höga tröskeln vid entrédörren med en tröskelramp. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Utrusta entrédörren med en dörröppnare där manöverdonen är placerade cirka 80 cm över mark från dess mitt och minst 70 cm från närmsta hörn. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Byt ut handtag och låsvred till en sort som går att använda med enhandsgrepp. Beslag och manöverdon bör även vara kontrasterande mot dörrens yta. | | Teknisk drift | |
| Entréer till byggnaden | Kontrastmarkera ringklockan och sänk dess placering till max 100 cm höjd. | | Teknisk drift | |
| Orienteringsskyltar | Montera en väl synlig namnskylt, och eventuellt information om lokalens användning, utanför entrén. Skylten bör vara väl belyst, fri från reflexer, kunna läsas i relief eller punktskrift och även vara lätt att komma tätt intill att se. | | Teknisk drift | |

| | | | | |
|--|---|--|---------------|--|
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Avlägsna den höga tröskeln vid passagen till samlingsrummet eller avhjälپ den med en tröskelramp. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Kontrastmarkera dörrar mot omgivande väggar, antingen genom att måla om hela dörrpartiet, eller genom att måla dörrkarmen i en kontrasterande färg. | | Teknisk drift | |
| Samlingsrum och kommunikationsytor i lokalen | Byt ut handtag och låsvred till en sort som går att använda med enhandsgrepp. Beslag och manöverdon bör även vara kontrasterande mot dörrens yta. | | Teknisk drift | |
| Ljudmiljö | Mattbelägg det stora samlingsrummet för en behagligare ljudmiljö. | | Teknisk drift | |

Offentliga utemiljöer

| Objekt/område | Föreslagna åtgärder | Tidpunkt | Ansvarig | Resultat/uppföljning |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Övergångsställen och cykelbanor/trottoarer | Bättre plogning av övergångsställen och cykelbanor/trottoarer – kan finnas svårighet att ta sig fram med exempelvis rullator vid snöfall. | | Teknisk drift | |
| Halkbekämpning | Säkerställa halkbekämpning vid utsatta områden. | | Teknisk drift | |

Övrigt

| Objekt/område | Föreslagna åtgärder | Tidpunkt | Ansvarig | Resultat/uppföljning |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Vårdcentralen/hälsans hus | Föra en dialog med fastighetsägaren om halkbekämpning i anslutning till vårdcentralen hälsans hus. | | Teknisk drift | |
| Offentlig toalett resecentrum | Utreda var ansvaret ligger och om det finns möjlighet att inrätta en toalett? | | Teknisk drift | |